

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
города Байконур**

**П Р И К А З**

**18.11.2014 г.**

**№ 13-1/19-305**

На основании письма начальника Управления городского хозяйства от 07 ноября 2014 г. № 03-1/14-924 о несчастном случае на производстве с электромонтером ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн» и в целях недопущения подобных случаев

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Руководителям подведомственных Управлению образованием города Байконур государственных образовательных организации в срок до 19.11.2014 года:

довести обстоятельства и причины несчастного случая с электромонтером ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн» до всех работников образовательного учреждения (Приложение);

провести занятия с заместителями директоров по АХЧ и завхозами по организации работ при проведении технического обслуживания, текущего ремонта, капитального ремонта;

провести внеплановый инструктаж с работниками образовательного учреждения с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;

представить письменный отчет о проделанной работе через главного специалиста-помощника начальника Управления образованием города Байконур Бадрутдинову К.Ж. в срок до 19.11.2014 г.

2. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур Грдзелидзе В.Ф. разместить настоящий приказ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур [www.uobaikonur.ru](http://www.uobaikonur.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник  
Управления образованием**



**М.Ф. Овчинникова**

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу начальника  
Управления образованием  
города Байконур  
от 18.11.2014 г. № 13-1/19-305

**Экспресс – информация  
о несчастном случае, происшедшем с электромонтером  
ГУПРС №2 в ККЗ «Сатурн»**

28.10.2014 г. в ККЗ «Сатурн» около 10 часов электромонтер ГУПРС №2 А. по вызову администратора ККЗ «Сатурн» пришел устранить повреждение в освещении помещений. В бытовой комнате, открыл электрощиток, при проведении работ уронил гайку, задел отверткой кабель под напряжение и получил ожог головы, лица, рук электрической дугой.

Работы проводились согласно Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем и конструктивных элементов зданий ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ.

Причины:

- пострадавший нарушил требования безопасности и проводил работы под напряжением;
- низкий контроль за работниками со стороны начальника электромонтажного участка ГУПРС №2, и.о. администратора ККЗ «Сатурн».

В целях недопущения подобных случаев необходимо провести внеплановый инструктаж и довести обстоятельства и причины несчастного случая с электромонтером ГУПРС №2 А. до всех до всех работников учреждений Управления образованием.

---